

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	莱州金晟气体有限公司经营危险化学品安全现状评价报告			
	项目类型	安全现状评价			
	项目编号	FYZXYS-AP-2025079			
	项目所属行业	L7292			
	项目所在地	山东省莱州市夏邱镇夏南村徐岳路西侧			
	项目概况	<p>莱州金晟气体有限公司，统一社会信用代码 91370683796189434R，成立于 2006 年 12 月 4 日，注册资本为伍拾万元整，住所为山东省莱州市夏邱镇夏南村徐岳路西侧，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为张倩，经营范围为许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>该公司现有 6 名员工，配备主要负责人 1 人，专职安全管理人员 1 人，主要负责人与专职安全管理人员经具有国家级安全机构承认的安全生产管理人员培训单位培训，取得安全管理合格证书。</p> <p>2023 年 3 月 3 日，该公司通过了三级安全标准化审核，有效期自公布之日起 3 年，详见《关于公布危险化学品从业单位安全标准化三级企业名单（2023 年第二批）的通知》（烟应急告〔2023〕18 号）</p>			
机构名称	方圆咨询（山东）有限公司		资质证书	APJ-（鲁）-056	
项目组情况	项目组成员	姓名	职业资格证书号	从业登记号	专业能力
	项目负责人	张瑜	1800000000200830	019506	自动化
	项目组成员	胡建	1700000000301051	031500	化工工艺
		卢正元	0800000000103416	004943	电气
		赵传福	1800000000200727	033155	化工机械
		孙艳凤	1100000000302501	021409	安全工程
	报告编制人	胡建	1700000000301051	031500	化工工艺
	报告审核人	孙明霞	1700000000200641	031504	化工工艺
	过程控制负责人	宋方敏	1600000000301023	028440	化工工艺
	技术负责人	张常斌	0800000000101021	004939	安全工程
技术专家或其他有关技术人员		无			
到现场开展安全评价工作情况	时间		到现场主要人员		主要任务
	2025. 5. 22		张瑜、胡建		初访
	2025. 6. 3		张瑜、胡建		现场检查

	2025. 6. 17	张瑜、胡建	现场核查
--	-------------	-------	------

安全评价报告完成时间	2025. 9. 6		
------------	------------	--	--

现场检查照片



合同封面

合同编号：FYZXYT-AP-2025079

机构内控编号：

安全评价技术服务合同

项目名称：安全现状评价及生产安全事故应急预案编制评审

委托方（甲方）：莱州金晟气体有限公司

受托方（乙方）：方圆咨询（山东）有限公司

签订地点：烟台开发区

签订日期：2025年5月27日

合同编号

合同编号

FYZXYT-AP-2025079




莱州金晟气体有限公司
经营危险化学品


安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：张倩
被评价单位经办人：张倩
被评价单位联系电话：137 9253 5561


2025年9月
(被评价单位公章)



安全评价使用的评价方法



存在的问题与整改意见



整改措施及复查情况

8 整改情况复查

评价组通过现场检查和评价分析，将检查出的隐患与整改建议传达给被评价单位，并落实整改。该单位已按要求在规定期限内对不符合项进行了整改，评价组按规定要求对整改情况进行了复查。复查结果见表 8-1。

表 8-1 本次评价存在的隐患整改复查情况表





序号	存在问题	现场照片	整改措施	整改后照片	复查结果
1	现场多处缺少警示标识或警示标识褪色。		已张贴或更换警示标识。		已整改

电话: 400-663-0535

107

方圆咨询(山东)有限公司


经营危险化学品安全现状评价报告

2	液氧储罐上一处压力表未设置工作上限(红线)。		压力表刻度盘上已贴出指示工作压力的红线。		已整改
3	厂区内多处气体探测器失电。		气体探测器已通电。		已整改

电话: 400-663-0535

108

方圆咨询(山东)有限公司

4	医用氧充装间内未设置氧气探测器。		已增设氧气探测器。		已整改
<p>经复查，被评价单位尚有 A 项 (0) 项不合格，B 项 (0) 项不合格。</p> <p style="text-align: right;">2025年9月6日 评价单位盖章</p> <p style="text-align: right;">2025年9月8日 被评价单位盖章</p> <p>经复查可知，企业已按照整改建议对存在的问题进行了认真的整改，经过复查，整改情况为“符合安全要求”。</p>					

电话: 400-663-0535

109

方圆咨询(山东)有限公司

报告结论

莱州金晟气体有限公司

经营危险化学品安全现状评价报告
防火、防爆、防泄漏和防中毒等工作，对重点设备和关键装置进行重点监管，符合要求。

9.2 安全评价结论

本评价组认为莱州金晟气体有限公司经过整改后的经营状况可满足经营范围范围内危险化学品带有储存设施经营及不带有储存设施经营的安全要求，企业具备国家有关法律、法规、标准、规范规定的安全条件，并符合《危险化学品经营许可证》换证要求。

该公司带有储存设施的经营范围：氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]。

不带有储存设施的经营范围：氮[压缩的或液化的]、乙炔。

不得擅自增加所经营的品种种类，且不得超出本安全评价的范围。

建议该公司在今后工作中应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全管理，落实各项安全管理制度，及时消除隐患。做到防患于未然，保证各项安全设施的有效运行，使该公司的安全状况保持“符合安全要求”，以确保经营活动全过程的安全。